

## Informationen zu den Bewegungen im Gebiet «Spitzer Stein»

### Einschätzung vom 29. Oktober 2021

Die Bewegungen sind in sämtlichen Bereichen abnehmend. Die Bewegungsraten liegen aktuell je nach Bereich zwischen 0.4 und bis 1 cm/Tag.

Mit der sehr trockenen Witterung (zweiwöchige Niederschläge < 10 mm) generell abnehmende Bewegungsraten.

#### Gefahrenstufen:

- *Spitzer Stein:*  
Stufe **3** (erheblich) für Lockermaterial und Fels; kleinere Abbrüche von weniger als 100'000 m<sup>3</sup> im Einzelereignis möglich.
- *Oeschibach:*  
Stufe **2** (mässig); Kleinere Geschiebeverfrachtungen (einige 100 bis wenige 1'000 m<sup>3</sup> können auftreten).  
Bei grossen Niederschlägen Stufe **3** (erheblich); Grössere Geschiebeverfrachtungen oder kleinere Murgänge (einige 1'000 m<sup>3</sup>) können auftreten.

#### Absperrungen:

- Der Oeschwald ist auf Höhe vom Bereich LWK gesperrt.
- Die Zufahrtsstrasse zum Oeschinensee ist gesperrt.
- Die SAC Doldenhornhütte ist seit dem 25.10.21 nicht mehr bewartet.
  - o Für den Zugang zur Doldenhornhütte/Biberg dürfen Fussgänger die gesperrte Strasse bis zum „Bärentritt“ nutzen.
- Die Verbindung Zilfuri-Skibrücke-Bärentritt zum Bergweg zur Doldenhornhütte ist gesperrt.
- Die Skibrücke «LWK/Zilfuri» ist für Fussgänger gesperrt (Skipiste).
- Die SAC Fründenhütte ist seit dem 26.09.21 nicht mehr bewartet
  - o Die Hütte kann nach wie vor nur über die (anspruchsvolle) Fründschnur erreicht werden.
- **Den Absperrungen und Warnsignalen ist Folge zu leisten. In den abgesperrten Bereichen besteht Lebensgefahr.**

#### Nächste Information

Die Lagebeurteilung und Informationen erfolgen laufend bzw. spätestens am Freitag, 12. November 2021, auf der Website der Gemeinde (<https://www.gemeindekandersteg.ch/> > Spitzer Stein) sowie auf der Plattform Crossiety.

#### Auskünfte

Für Auskünfte steht während den Öffnungszeiten die Gemeindeverwaltung zur Verfügung (Telefon: 033 675 82 22, E-Mail: [info@gemeindekandersteg.ch](mailto:info@gemeindekandersteg.ch)).