

Aktuelle Informationen zu den Bewegungen im Gebiet «Spitzer Stein»

Bei einem Rekognoszierungsflug wurde heute Vormittag im Zentrum der Bergflanke unter dem Spitzen Stein ein neuer Anriss entdeckt; gleichzeitig war auch eine Beschleunigung der Werte bei den Messpunkten zu verzeichnen. Zurzeit wird überprüft, mit welchen Auswirkungen gerechnet werden muss.

Auf Empfehlung der Fachspezialisten wurde die Zufahrt zum Oeschinensee ab Bärentritt vorsorglich gesperrt. Der Fussweg zum Oeschinensee über die Skipiste ist weiterhin begehbar.

Im Rahmen des Informationsanlasses vom 15.11.2019 werden Fachspezialisten und Gemeinde über die neusten Erkenntnisse informieren.