



Aktuelle Informationen zu den Bewegungen im Gebiet «Spitzer Stein»

Einschätzung vom 29. Mai 2020

Die Tachymeter- und GPS-Messungen zeigen weiter erhöhte Bewegungsraten. Die maximalen Geschwindigkeiten liegen zwischen 0.7cm resp. 2.2cm/Tag. Die gemessenen Beschleunigungen sind saisonbedingt zu erwarten (starke Schneeschmelze und Auftauen des Untergrundes). Die trockenen und kühleren letzten Tage hatten einen mässigenden Einfluss auf die Beschleunigung.

Aufgrund der aktuellen Bewegungen wird neu die Gefahrenstufe 3 (erheblich) für Lockermaterial und Fels beibehalten.

Nächste Informationen der Fachspezialisten erfolgen nach Bedarf resp. spätestens am Freitag, 5.6.2020 auf der Website der Gemeinde (<https://www.gemeindekandersteg.ch/> > Spitzer Stein).

Absperrungen

- Der Fründenweg am südlichen Seeufer bleibt gesperrt. Der Zugang zur Fründenhütte ist ausschliesslich über die (anspruchsvolle) Fründschnur möglich.
- **Absperrungen sind aus Sicherheitsgründen zwingend zu befolgen.**

Aktuelle Informationen

Der Gemeinderat hat in diesen Tagen der Bevölkerung den Newsletter 4/2020 zugestellt (vgl. auch Website <https://www.gemeindekandersteg.ch/>). Im vorliegenden Info Bulletin und im Newsletter sind alle aktuellen Informationen enthalten.

Auskünfte

Für Auskünfte steht Gemeinderatspräsident Urs Weibel zur Verfügung (Telefon: 079 311 09 49, E-Mail: urs.weibel@gemeindekandersteg.ch).