



## **Aktuelle Informationen zu den Bewegungen im Gebiet «Spitzer Stein»**

### **Einschätzung vom 3. Juli 2020**

Die Tachymeter- und GPS-Messungen zeigen gleichbleibende und lokal zunehmende Bewegungsraten. Die maximalen Geschwindigkeiten liegen je nach Bereich zwischen 0.4cm und 3.8 cm/Tag.

Für den Spitzer Stein gilt die Gefahrenstufe 3 (erheblich) für Lockermaterial und Fels.

Für den Oeschibach gilt aktuell die Gefahrenstufe 2 (mässig). Kleinere Geschiebeverfrachtungen können auftreten.

Nächste Informationen der Fachspezialisten erfolgen nach Bedarf resp. spätestens am Freitag, 10.7.2020 auf der Website der Gemeinde (<https://www.gemeindekandersteg.ch/> > Spitzer Stein).

### **Absperrungen**

- Der Fründenweg am südlichen Seeufer bleibt gesperrt. Der Zugang zur Fründenhütte ist ausschliesslich über die (anspruchsvolle) Fründschnur möglich.
- Das Sperrgebiet vom See bis zum Wittenen-Skilift ist mit einem Schutzzaun abgesperrt.
- **Absperrungen sind aus Sicherheitsgründen zwingend zu beachten.**

### **Auskünfte**

Für Auskünfte steht Gemeinderatspräsident Urs Weibel zur Verfügung (Telefon: 079 311 09 49, E-Mail: [urs.weibel@gemeindekandersteg.ch](mailto:urs.weibel@gemeindekandersteg.ch)).