

## Informationen zu den Bewegungen im Gebiet «Spitzer Stein»

Freitag, 24. September 2021

Die Bewegungsraten sind gleichbleibend und liegen aktuell bei rund 2 cm/Tag. Die Westflanke weist momentan punktuell erhöhte Aktivitäten auf. Die Gefahrenstufen werden bis auf weiteres beibehalten.

### Gefahrenstufen:

- *Spitzer Stein:*  
Stufe **3** (erheblich) für Lockermaterial und Fels; kleinere Abbrüche von weniger als 100'000 m<sup>3</sup> im Einzelereignis möglich.
- *Oeschibach:*  
Stufe **2** (mässig); Kleinere Geschiebeverfrachtungen (einige 100 bis wenige 1'000 m<sup>3</sup> können auftreten).  
Bei grossen Niederschlägen Stufe **3** (erheblich); Grössere Geschiebeverfrachtungen oder kleinere Murgänge (einige 1'000 m<sup>3</sup>) können auftreten.

### Absperrungen:

- Der Oeschwald ist auf Höhe vom Bereich LWK gesperrt.
- Die Zufahrtsstrasse zum Oeschinensee ist gesperrt. Für den Zugang zur Doldenhornhütte/Biberg dürfen Fussgänger die gesperrte Strasse bis zum „Bärentritt“ nutzen.
- Die Verbindung Zilfuri-Skibrücke-Bärentritt zum Bergweg zur Doldenhornhütte ist gesperrt.
- Die Skibrücke «LWK/Zilfuri» ist demontiert.
- Die SAC Fründenhütte ist nach wie vor nur über die (anspruchsvolle) Fründschnur zugänglich
- **Den Absperrungen und Warnsignalen ist Folge zu leisten. In den abgesperrten Bereichen besteht Lebensgefahr.**

### Abbrüche Frontbereich Schuttrutschung Westflanke

Im Frontbereich der Schuttrutschung Westflanke hat sich im Verlaufe der Woche ein Kompartiment (rund 100'000 m<sup>3</sup>) zusehends beschleunigt. Am Donnerstag, 23. September 2021 wurden Geschwindigkeiten um 50 cm/Tag erreicht. Es kam wiederholt zu kleineren Abbrüchen. In der Nacht vom 23. auf den 24. September 2021 rutschten rund 20'000 – 30'000 m<sup>3</sup> ab. Ein Grossteil des mobilisierten Materials wurde in der Anrissnische bzw. direkt darunter abgelagert; ein Teil gelangte in die Chalberspissibäche.

Das Material unterhalb der Ausbruchnische ist labil gelagert und bricht seit heute Morgen in kleineren und grösseren Paketen ab. Die Bewegungen in der Anrissnische zeigen auf hohem Niveau (ca. 44 cm/Tag) eine leicht rückläufige Tendenz.



Abbildung: Stauentwicklung während des Teilabsturzes (24.09.2021, 2.00 Uhr) © Geotest AG

## Nächste Information

Die Lagebeurteilung und Informationen erfolgen laufend bzw. spätestens am Freitag, 1. Oktober 2021, auf der Website der Gemeinde (<https://www.gemeindekandersteg.ch/> > Spitzer Stein) sowie auf der Plattform Crossiety.

## Auskünfte

Für Auskünfte steht während den Öffnungszeiten die Gemeindeverwaltung zur Verfügung (Telefon: 033 675 82 22, E-Mail: [info@gemeindekandersteg.ch](mailto:info@gemeindekandersteg.ch)).